


UNITED  
BY OUR  
DIFFERENCE



## VÄG 66 VID RAMNÄS, BRO 19-411 ÖVER KOLBÄCKSÅN Georadar

Uppdraget omfattade georadarinmätning och tolkning av beläggningstjocklek, bärlager och förstärkningslager på anslutande vägbankar till bro 19-411 över Kolbäckån på väg 66 vid Ramnäs.

Syftet med mätningen var bl.a. att identifiera problemområden som orsakat sättningar och ojämnheter i vägbanan.



### KONTAKT

Magnus Larson  
WSP Samhällsbyggnad  
010-7227750  
magnus.larson@wspgroup.se

André Holster Westerberg  
WSP Samhällsbyggnad  
010-7227731  
andre.h.westerberg@wspgroup.se

### KUND

Trafikverket  
Uppdraget utfördes 2012